

SCHEDA TECNICA

MISSIONE A VERNICE

Missione classica da 3 a 12 ore per foglia oro

Sinonimi: missione all'olio, a solvente.

Classica missione da utilizzare per l'applicazione della foglia d'oro e d'argento di tutte le carature su qualsiasi supporto (legno, gesso, metallo, ecc.).

Adatto anche per l'oro falso (matto, orone, ecc.), consigliato anche per oggetti da esporre all'esterno.

Applicazione

Stendere con pennello piatto sulla superficie preventivamente lisciata e /o spazzolata, quindi lasciare asciugare al riparo della polvere, da 3 a 12 ore. Il prodotto è pronto quando è appiccicoso e non tende staccarsi dal supporto;

altrimenti, lasciare asciugare ulteriormente.

Quindi depositare la foglia d'oro.

Rimuovere eventuali residui di prodotto con essenza di trementina.

Caratteristiche tecniche

Composizione	olii naturali in essenza di trementina
Aspetto	liquido oleoso
Colore	ambrato
Odore caratteristico	Tung
Solubilità in acqua	insolubile